



INMG
INSTITUTO NACIONAL DE
METEOROLOGIA E GEOFÍSICA



PLANCLIMAC

Interreg



MAC 2014-2020
Cooperación Territorial



Delegação Sul

Relatorio Missão GEOREFERENCIAÇÃO DOS POSTOS PLUVIOMÉTRICOS INSTALADOS NA ILHA DE BOAVISTA

José Levy



Praia, 11 de Agosto de 2023



Delegação Sul

1. Introdução

No âmbito da actualização e verificação das coordenadas geográficas e estado de conservação dos postos pluviométricos do país, foi organizada uma missão à ilha da Boavista.

Essa missão contou com o apoio, importantíssimo, da delegação do MAA (Ministério da Agricultura e Ambiente) na ilha, tendo disponibilizado uma viatura e um técnico local para acompanhar a missão, acima referido.

Foram visitados todos os postos da ilha e levantadas todas as coordenadas referentes a cada um, tendo começado pela zona norte e terminado na cidade de Sal-Rei.

Seguidamente apresentamos um painel dos postos.

2. Apresentação dos postos

2.1. Junco

Latitude: 16° 06' 50" N

Longitude: 22° 44' 57" W



2.2. Fundo de Figueiras

Latitude: 16° 08' 20" N

Longitude: 22° 43' 22" W





Delegação Sul

2.3. Campo da Serra

Latitude: SEM REDE

Longitude:



2.4. Mar de Armador

Latitude: 16° 06' 58" N

Longitude: 22° 49' 48" W



2.5. Fonte Vicente

Latitude: 16° 03' 34" N

Longitude: 22° 49' 07" W



2.6. Prazeres

Latitude: SEM RECIPIENTE

Longitude: SEM REDE





Delegação Sul

2.7. Povoação Velha

Latitude: 16° 01' 47" N

Longitude: 22° 55' 16" W



2.8. Rabil

Latitude: 16° 06' 39" N

Longitude: 22° 53' 08" W



2.9. Bofareira

Latitude: 16° 11' 04" N

Longitude: 22° 49' 57" W



2.10. Sal Rei

Latitude: 16° 10' 31" N

Longitude: 22° 54' 58" W





Delegação Sul

3. Localização no mapa



4. Conclusões e recomendações

Foi uma missão que decorreu dentro da normalidade e efectuada graças ao apoio logístico prestado pela delegação do MAA na ilha, e pelo apoio financeiro adquirido através do projecto PLANCLIMAC.

Pudemos visitar todos os postos pluviométricos da ilha e podemos constatar o estado de degradação dos suportes dos aparelhos, recomendando vivamente, a sua substituição, visto que o material utilizado para a sua confecção se mostrou inadequado e mesmo pondo em causa a validade dos dados recolhidos.



Delegação Sul

